

MOTORIZACIÓN	10/20/30/50/70/90/100	40/80*	60
207 Compact 1.4 N	\$8.260	\$10.260	\$9.450
207 Compact 1.6 N	\$8.260	\$10.260	\$9.450
207 Compact 1.4 HDI	\$9.030	\$9.030	\$9.400
207 Compact 2.0 HDI	\$9.030	\$9.030	\$9.400
301 Nafta	\$9.510	\$11.600	\$10.720
301 HDI	\$10.260	\$10.260	\$11.700
208 1.5 N	\$9.510	\$11.600	\$10.720
208 1.6 N	\$9.510	\$11.600	\$10.720
208 HDI	\$10.990	\$10.990	\$12.360
2008 1.6 N	\$9.510	\$11.600	\$10.720
2008 1.6 Sport	\$11.760	\$13.340	\$13.030
308 1.6 N	\$10.720	\$12.160	\$11.870
308 1.6 N Turbo	\$11.760	\$13.340	\$13.030
308 1.6 HDI	\$11.580	\$11.580	\$12.820
308 2.0 N	\$10.720	\$12.160	\$11.870
408 1.6 N	\$10.720	\$12.160	\$11.870
408 1.6 HDI	\$11.580	\$11.580	\$12.820
408 2.0 N	\$10.720	\$12.160	\$11.870
408 1.6 N Turbo	\$11.760	\$13.340	\$13.030
Hoggar 1.6 N	\$7.940	\$9.870	\$9.060
Nueva Partner Presence 1.4 N	\$7.760	\$9.290	\$9.160
Nueva Partner 1.4 N	\$7.940	\$9.950	\$9.070
Nueva Partner 1.6 N	\$7.940	\$9.950	\$9.070
Nueva Partner 1.6 HDI	\$9.460	\$9.460	\$10.820
208 XY	\$11.630	\$13.810	\$13.260
208 GTI	\$11.630	\$13.810	\$13.260
208 GT	\$11.760	\$13.340	\$13.030
308 CC 1.6 N Turbo	\$11.630	\$13.810	\$13.260
308 GTI 1.6 N	\$11.630	\$13.810	\$13.260
RCZ 1.6 N Turbo	\$13.600	\$16.720	\$16.320
3008 1.6 N Turbo	\$11.630	\$13.810	\$13.260
3008 2.0 HDI	\$12.400	\$12.400	\$14.150
3008 SUV	\$11.500	\$13.620	\$13.200
3008 SUV HDI	\$12.400	\$12.400	\$14.170
5008 N	\$11.500	\$13.620	\$13.200
5008 N HDI	\$12.400	\$12.400	\$14.170
5008 1.6 N Turbo	\$11.630	\$13.810	\$13.260
4008 2.0 N	\$13.600	\$16.150	\$26.250
508 1.6 N Turbo	\$13.600	\$16.300	\$15.930
508 2.0 HDI	\$13.600	\$13.600	\$15.930
508 GT	\$13.600	\$16.300	\$15.930
Expert Premium 1.6 HDI ***	\$11.500	\$11.500	\$13.050
Traveller ***	\$11.500	\$11.500	\$13.050
Expert 1.6 HDI **	\$9.460	\$9.460	\$10.820
Expert 2.0 HDI **	\$9.460	\$9.460	\$10.820
Boxer 2.3 HDI **	\$12.600	\$12.600	\$14.030
Boxer Premium ***	\$12.600	\$12.600	\$14.030

Precios vigentes desde el 01/12/2018 al 28/02/2019.

\* El servicio de 80.000 Km no incluye cambio de correa de distribución en aquellos modelos que así lo requieran.

\* El cambio de correa de distribución debe realizarse por tiempo o KM, lo que ocurra primero, consultar en el manual de mantenimiento del vehículo. Presupuestar con el concesionario.

\*\* Los servicios del modelo Boxer se realizan cada 10.000 km.

\*\*\* Los servicios del modelo Boxer Premium, Expert Premium y Traveller se realizan cada 20.000 km.

\*\*\*\* El reemplazo de filtro de combustible de modelo 4008 se realiza cada 60.000 km.

Los vehículos que poseen caja automática no tienen incluido en el precio el cambio de aceite de la misma a los 60.000 km.

Los servicios son comercializados al público por los concesionarios de la Red Peugeot indicados exclusivamente.

PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A., Av Pte Perón 1001, Villa Bosch, Buenos Aires, C.U.I.T.: 30-50474453-8